



Geruchsbelästigung durch Abwasser

- Verstopfungen / Rückstau im Abwassersystem
- Kein funktionsfähiger Geruchsverschluss (Siphon) eingebaut
- Geruchsverschluss trocknet aus, wenn nicht ständig in Benutzung (auch bei Bodeneinläufen etc.)
- Geruchsverschluss wird durch Sogwirkungen entleert (z. B. durch fehlerhafte Kanalführung)
- Kanallüftung nach außen nicht ausreichend weit von Fenstern/ Türen entfernt
- Undichtigkeiten im Kanalsystem
- Wetterumschläge

Prinzip Siphon

